


光コネクタ類の故障事例

全ての光コネクタで、端面の汚れが反射異常・損失異常や、光コネクタ端面の異常の要因となります。



※転載：NTT東日本 技術協力センタポケットマニュアルより